

**Öljyvahinko Tammelantie 32 kierrätyspisteellä (834-878-1-4)**

Seudullinen ympäristönsuojelu sai 16.8.2024 klo 20.43 sähköpostitse öljyvahinkoilmoituksen ELYn ympäristövahinkopäivystyksestä. Ilmoitus oli tullut ympäristövahinkopäivystykseen 16.8.2024, klo 19:46. Tapah-  
tumapaikkana oli Tammelassa sijaitseva kierrätyspiste. Päivystävän  
palomestarin (Kanta-Hämeen PELA, Marko Villanen) mukaan kierrä-  
tyspisteellä oli päässyt maahan 50–80 litraa hydraulikkaöljyä. Paikka  
sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, karttatarkastelun mukaan pohjave-  
sialueen reunamilla. Alkutorjuntana öljyä oli imeytetty öljynimeytysliinoi-  
hin ja paikalle oli tilattu kaivinkone kaivamaan pilaantuneet maa-ainek-  
set pois. Palomestarin mukaan maata tarvitsee ottaa pois 2–3 m<sup>3</sup> ja öljy-  
jä imeytynyt enintään 10 cm syvyyteen, koska paikalla maaperä on  
hyvin tiivis ja tamppaantunut.

Ympäristötarkastaja kävi paikan päällä tarkastamassa tilanteen  
19.8.2024 klo 9.45. Aistinvaraisen havainnoinnin perustella muuten  
kaivettu alue oli puhdas, mutta kuvassa merkityssä kohdassa oli vielä  
hieman öljyltä haisevaa maa-ainesta.





Ympäristötarkastaja ilmoitti lisäpuhdistustarpeesta Kanta-Hämeen Pelastuslaitokselle (Marko Villanen) 19.8.

3.9. Pelastuslaitokselta vastaanotetun onnettomuusselosteen mukaan lisäpuhdistus on tehty 20.8. Ympäristötarkastaja ei ole käynyt onnettomuuspaikalla lisäpuhdistuksen jälkeen. Kuljetusyhtiöltä vastaanotetun rahtikirjan mukaan pilaantunut maa-aines on kuljetettu 16.8. Kiimassuolle jatkokäsiteltäväksi. Kuljetusyhtiöltä saatujen tietojen mukaan lisäpuhdistettu maa-aines on viety Kiimassuolle 20.8. samalla siirtoasiakirjalla.

Mira Aalto  
ympäristötarkastaja