

Lähettäjä
Etelä-Hämeen ympäristöterveys
 Kallionkatu 10-16 C
 11100 Riihimäki

Tarkastuskertomus
 Terveystensuojelutoimiala
 Pvm 20.5.2026
 Tapahtumatunnus 2038304

Vastaanottaja
Teuron koulu
 Teurontie 463
 31250 Teuro

Asia

Toimija Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus.
Kohde Tammelan kunta (0153179-4)
 Teuron koulu
 Teurontie 463, 31250 Teuro
Toiminnan nimi Teuron koulu
Toiminta Peruskoulu
Aika 5.5.2026

Läsnäolijat

Tarkastaja Tuulia Vennola
Toimipaikan edustaja Miika Forsten, rehtori
Muut läsnäolijat Petri Takala
 Mika Suontausta
 Mika Koivula

Tarkastuksen perusteet

Etelä-Hämeen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2025–2028, päivitys vuodelle 2026.
 Tarkastus tehtiin toimijan kanssa ennalta sovittuna ajankohtana.

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet

1. KOHTEEN PERUSTIEDOT

1.1 Perustiedot

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot

Koulussa on 33 oppilasta, jotka ovat 1-6 luokkalaisia. Koulussa olevat luokat on yhdysluokkia (1-2 luokka, 3-4 luokka ja 5-6 luokka).

Opetushenkilökuntaa on kolme (3) opettajaa, kaksi (2) ohjaajaa sekä kiertävä opettaja ja kielten opettaja kaksi kertaa viikossa. Lisäksi koululla on oma henkilö, joka vastaa ruokalan toiminnasta ja tilojen puhtaanapidosta.

Koulussa toimii myös iltapäiväkerho.

Kohteeseen ei ole tehty remontteja edellisen tarkastuksen jälkeen, eikä tiedossa ole isompia remontteja tuleville vuosille.

Mikäli toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia, tulee toimijan ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Ilmoitukset voi tehdä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa sähköisessä ilmoituspalvelussa iloppa.fi -sivustolla tai Etelä-Hämeen ympäristöterveydenhuollon internetsivuilta löytyvällä ilmoituslomakkeella: <https://www.riihimaki.fi/ela-ja-voi-hyvin/ymparistoterveydenhuolto/terveydensuojelu/>.

2. RISKIARVIOINTI JA OMAVALVONTA

2.1 Riskiarviointi ja omavalvonta

Havaintojen luokitus A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Havainnot

Toiminnassa on tunnistettu työtapoihin ja tiloihin liittyviä mahdollista terveyshaittaa aiheuttavia riskejä. Toimijalla on hallintakeinoja riskien minimoimiseksi ja niiden toimivuutta seurataan.

Kohteessa on pelastussuunnitelma ja perehdytyskansio. Poistumisharjoituksia on säännöllisesti ja myös sisälle suojautumista harjoitellaan.

3. TILAT, KALUSTEET, VÄLINEET SEKÄ LAITTEET

3.1 Tilat ja kalusteet

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Tilojen seinät, lattiat ja kalusteet olivat ehjiä, toimintaan soveltuvia ja käyttökelpoisia. Tilat olivat siistit ja säilytys- ja varastointitiloja oli riittävästi.

Edellisen tarkastuksen yhteydessä havaitut puutteet oli myös korjattu (kaide ja liukuesteet lisätty iltapäiväkerhon tiloihin johtaviin portaisiin). Myös oven rikkoutunut ikkuna oli korjattu.

Toimijan mukaan vesipisteitä on riittävästi, eikä juomavesipisteitä ole tästä syystä poistettu käytöstä tai muutettu käsienpesualtaiksi.

3.2 Välineet ja laitteet

Havaintojen luokitus **B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)**

Havainnot

Toimijalla ei ollut tietoa kuinka usein liikuntavälineitä puhdistetaan tai käydään läpi.

Toimenpiteet

Suositellaan, että liikuntavälineiden (jumppamatot/alustat, pallot jne.) puhtaanapidolle olisi oma puhdistussuunnitelma.

3.3 WC-tilat

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Tarkastetut WC-tilat oli varusteltu asianmukaisesti (nestesaippua, kertakäyttöpyyhkeet, roska-astia). WC-tilojen rakenteet olivat ehjät ja siistit.

3.4 Pesu- ja saunatilat sekä mahdolliset kylpytynnyrit ja vastaavat

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Koulussa ei ole oppilaille peseytymismahdollisuutta tai erillisiä pukutiloja.

4. TILOJEN TERVEYDELLISET OLOSUhteet JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

4.1 Ilmanvaihto ja sisäilman laatu

Havaintojen luokitus **B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)**

Havainnot

Koulussa on painovoimainen ilmanvaihto. Keittiössä ja wc-tiloissa on koneellinen poisto. Edellisen tarkastuksen yhteydessä oli todettu, että ilmanvaihtokanavat tulee puhdistaa riittävän usein ja että 1-2 luokan tuloilmaventtiilien toiminta pitää tarkastaa ja tarvittaessa tehostaa. Lisäksi oli ohjeistettu lisäämään 3-4 luokan korvausilmaventtiili.

Toimenpiteitä ei oltu tehty edellisen tarkastuksen jälkeen.

Korvausilmaventtiilien suodattimet käydään läpi kesäisin.

Liikuntatilojen ilmanvaihto koetaan riittämättömäksi. Muista tiloista ei ole tullut palautetta käyttäjiltä.

Tarkastuskierroksella oli havaittavissa tunkkaisuutta luokkiin mennessä. Edellisen tarkastuskertomuksen toimenpiteet ovat edelleen voimassa.

Toimenpiteet

3-4 luokan opetustiloihin tulee lisätä korvausilmaventtiilit sekä varmistaa, että myös muissa luokissa

ilmanvaihto on riittävä, korvausilmaventtiilit on puhdistettu ja suodattimet vaihdettu sekä ilmanvaihtokanavat on nuohottu.

4.2 Lämpötila ja veto

Havaintojen luokitus **B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)**

Havainnot

Toimijan mukaan kylmillä keleillä kohteessa voi olla hyvinkin viileää, mikäli lämmityksen kanssa on ongelmia.
Toistaiseksi kohteessa ei ole otettu käyttöön lisälämmityslaitteita tai mm. kohteessa olevaa tulisijaa. Kohteessa on vesi - ja ilmalämpöpumpun lisäksi käytössä öljylämmitys. Öljylämmityksen säädössä on ongelmia (järjestelmä ei tällä hetkellä tasaa automaattisesti lämmitystä).
Toimitiloista vastaavan mukaan lämmön säätö ja sen hälytysjärjestelmä ei ole kunnossa.

Kovien materiaalien käsityöluokassa tehostetaan lämmitystä niinä päivänä, kun tilat ovat käytössä. Muina aikoina lämpötilat lasketaan tilojen ollessa tyhjiään.

Lämpötilat olivat aistinvaraisesti arvioituna kunnossa (paitsi käsityöluokassa oli viileä, mutta tilat eivät olleet tarkastushetkellä opetuskäytössä, joten lämmitystä ei ollut tehostettu).

Toimenpiteet

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan 545/2015 huoneilman lämpötilan tulee olla lämmityskaudella + 20 °C – + 26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella +20 °C – + 32 °C. Vaatimustaso pintojen lämpötilojen osalta; seinäpinnan alin keskiarvolämpötila on + 16 °C. Lattiapinnan alin keskiarvolämpötila on + 19 °C ja alin pistemäinen pintalämpötila + 11 °C

Lämmön säädön ongelmat tulee korjata. Lämpötiloja tulee seurata ja tarvittaessa lisätä lämmitystä.

4.3 Melu

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Liikuntatiloissa on aikaisemmin koettu melua mutta tiloihin on lisätty akustiikkalevyjä, joka on parantanut tilannetta äänimaailman osalta.

4.4 Radon

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Vuoden 2020 mittaustulos on ollut 23Bq/m³

5. PUHTAANAPITO

5.1 Siivoustilat ja -välineet, siivouksen laatu, lelujen, liikuntavälineiden ym. puhdistus, tekstiilihuolto

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Siivouskomeron siivousvälineet olivat asianmukaiset ja puhtaat.
Siivoustilassa oli eritepakki (hieman vaikeasti saatavilla).

Tekstiilihuolto on järjestetty asianmukaisesti. Koulun vaihtomatot hoitaa Lindström Oy.

Kesäaikana tehdään kausisiivous, johon sisältyy mm. tilojen yläpölyt, ikkunoiden pesu sekä lattioiden vahaus.

Tilojen puhtaanapitoon ollaan oltu tyytyväisiä.

6. JÄTTEET JA JÄTEVEDET SEKÄ HAITTA- JA TUHOELÄIMET

6.1 Jätteet ja jätevedet (jos oma puhdistamo/umpisäiliö)

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Jätehuolto toimii hyvin mutta koululla ei ole mahdollisuutta kierrättää kaikkia eri jätelajeita. Mm. muovinkeräyksen osalta ei vielä kuljetuksia/ jätelajien hakua.

Jäteastiat sijaitsevat sadekatoksessa, joka ei ole koulun sisäänkäynnin läheisyydessä vaan piha-alueen perällä.

7. TALOUS- JA KÄYTTÖVESI

7.3 Lämpötilat

Havaintojen luokitus **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

Havainnot

Tarkastuksella keskusteltiin kylmän ja lämpimän käyttöveden lämpötiloista. Lämpimän vesijohtoveden lämpötilan tulee olla vähintään +50 °C (mielellään +55 °C) ja korkeintaan +65 °C. Kylmän veden lämpötilan tavoite on alle +20 °C. Lämminvesijärjestelmille määrätty asumisterveysasetuksen mukainen minimilämpötila +50 °C on asetettu Legionella-bakteerin kasvun ehkäisemiseksi.

Tarkastuksella on tuotu esille, että harvemmin käytetyistä vesipisteistä tulisi säännöllisesti juoksuttaa vettä Legionellariskin torjumiseksi.

Talousvedestä mitattu lämpötila, henkilökunnan taukotila:

Kylmä vesi + 9,4°C (lyhyt juoksutus)

Lämmin vesi + 64,2°C (pitkä juoksutus)

8. ULKOALUEET**8.1 Ulkoalueet**

Havaintojen luokitus **B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)**

Havainnot

Piha-alueella ei ole toimiva mm. saattoliikenteen osalta.

Autoilla ajetaan piha-alueen läpi (mm. parkkipaikkojen huono sijainti), jossa koululaiset ulkoilevat.

Lisäksi roska-astiat on sijoitettu piha-alueen perällä olevaan sadekatokseen.

Tupakointikieltokyltit asianmukaiset.

Toimenpiteet

Koulun piha-alueen turvallisuutta tulisi parantaa liikennejärjestelyjen osalta. Koulun piholla ajamista tulisi välttää. Lisäksi pihan huollettavuuden osalta tulisi harkita mm. jäte- ja roska-astioiden sijoittelua siten, että turvallisuusnäkökulmat on huomioitu paremmin.

Mittaukset

Talousveden lämpötilamittaukset, Testo IR-lämpötilamittari

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2025–2028

Tupakkalaki (549/2016)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta (1352/2015)

Terveysuojeluasetus (1280/1994)

Terveysuojelulaki (763/1994)

Maksu 240,00 €

Maksuperusteet

Riihimäen kaupunki, Etelä-Hämeen ympäristöterveyden maksutaksa 1.1.2026. Tarkastusmaksu on tuntiperusteinen ja tuntihinta on 80 €. Tarkastusaika sisältää tarkastukseen valmistautumisen, tarkastuksen ja tarkastuskertomuksen tekemisen.

Tarkastaja

Tuulia Vennola

YMPÄRISTÖTERVEYSTARKASTAJA

+358505403279

tuulia.vennola@riihimaki.fi

Jakelu

Toiminnanharjoittaja